

嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司

受控编号
生效日期

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	海盐宝仕龙塑业股份有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	Z2024136
用人单位名称	海盐宝仕龙塑业股份有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市海盐县通元镇雪水港村	联系人	沈陈华
评价单位	嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司		
项目编制人	张思能	项目审核人	焦勇
项目负责人	张思能	项目签发人	吴绍辉
现场调查人员	焦勇, 崔新荣		
调查时间	2024-03-25	用人单位陪同人	沈陈华
检查范围	生产车间		
存在的职业病危害因素	乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯(全部异构体), 其他粉尘(PVC、碳酸钙)(总尘), 噪声, 环己酮, 甲苯, 高温		
采样、检测人员	张思能, 吴涛, 钟朱伦		
采样、检测时间	2024-06-12	用人单位陪同人	沈陈华

嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司

受控编号
生效日期

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 5 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 4 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间	2024 年 07 月 02 日		
评审专家	无	评审时间	无

嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司

受控编号

生效日期

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

